




Technische gegevens, Technical details, Technische Daten, Caractéristiques techniques

Capri WB

Fabricagemethode	Manufacturing process	Herstellungsverfahren	Méthode de fabrication	ISO 2424	Poolnaaldvilt Needled pile floorcovering Polvlies Tapits-plats aiguilletés à velours
Poolbeeld	Surface Aspect	Oberflächenstruktur	Aspect		Rib
Poolmateriaal	Pile yarn composition	Polmaterial	Composition du Velours		100% PP
Rugafwerking	Backing	Rückenbeschichtung	Dossier	ISO 2424	Wafel back
Poolgewicht	Pile weight	Polgewicht	Poids du velours		1450 g/m ² ± 7.5%
Totaal gewicht	Total weight	Gesamtwicht	Poids total	ISO 8543	2320 g/m ² ± 7.5%
Poolhoogte	Pile height	Polhöhe	Hauteur du poil		7.2 mm ± 7.5%
Totaal hoogte	Total height	Gesamthöhe	Hauteur totale	ISO 1766	14.0 mm ± 7.5%

	      <p>GuT Nr.: 13259</p>
EN 14041	
 	
EN 13297	

De fabrikant behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het product. De producteigenschappen kunnen enigszins variëren als gevolg van grondstof- en productie- variaties. Tapijt getest op aanwezigheid van schadelijke stoffen, zie GUT-testnummer.

The producer reserves the right to alter technical specifications. Due to variations in raw materials and production circumstances, the product may vary from batch to batch. Wall-to-Wall carpeting contaminant-tested, see GUT-testnumber.

Der Hersteller behält das Recht Änderungen an Produkten durch zu führen. Bedingt durch Toleranzen in den Rohstoffen und in den Produktionsprozess können Produkte von Partie zu Partie von einander abweichen. Teppichboden Schadstoffgeprüft, siehe GUT-Prüfnummer.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Les caractéristiques du produit peuvent varier légèrement en fonction des variations dans les matières premières comme dans le processus de production. Tapis testé sur la présence de substances nuisibles, voir numéro GUT